

DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION TOURCOING CENTRE

Schéma des zones incendies de l'armoire CADI :

				Z1 QUA11	Z1QUAI1	Z3 LT NIV MEZZ + LT	Z5 LT QUAI2
				Z2 QUA12	Z2 QUA12	Z4 LT QUAI1	Z6 SOUS QUAI1
Z6 SOUS QUAI2	Z8 MACH ASC2	Z8 EM 4&5	Z8 EM2	Z9 VENTIL QUAIS			
Z7 MACH ASC1	Z8 EM3	Z8 EM1	Z9 VENTIL MEZZ				

Inventaire des différentes zones incendie :

ZONES	DÉSIGNATION	NIV.	REF.	NOMENCLATURE
1	QUAI 1	-2		Quai 1
2	QUAI 2	-2		Quai 2
3	LOCAUX TECHNIQUES MEZZANINE	-1		PEF
				Accès Épuisement
				Local Batteries
				Locaux Techniques
				Local Coffre Fort
		-2		Local Compteur D'eau
				Couloir accès loc techniques
				Épuisement
				PR
				Armoire ACC
				PET
4	LOCAUX TECHNIQUES QUAI1	-2		Locaux Techniques
				Locaux Techniques
				Machine a Laver
				Accès Épuisement
				Réserve
5	LOCAUX TECHNIQUES	-2		Local Nettoyement
				Reserve
6	SOUS QUA1 1 & 2	-3		Sous Quai 1
				Sous Quai 2
7	MACHINERIES ASC 1&2	-2		Machinerie Asc1
		-1		Machinerie Asc2
8	EM 1,2 & 3,4	-1		Correspond aux Escaliers Mécaniques
9	LOCAUX VENTIL QUAI + MEZZANINE	-1		Armoire Ventilateurs Quai1 et 2
				Ventilateurs Quai1 et 2
				Armoire ventilateurs Q1/Q2 et Mezza
				Ventilateur Quai 2
				Ventilateur mezzanine

Station "TOURCOING CENTRE"

CADI
(vous êtes ici)

