ALSTOM	Fiche de contrôle	Fiche type	Indice
		FCT 504bis	A

Installation de la téléphonie d'urgence - Ligne

Fiche N° :		Date de contrôle :	07/09/22
		Nom de l'installateur :	TURBELIN Guillaume
		Nom du vérificateur:	HENCHIRI Karim

Documents utilisés pour les contrôles :	Plan d'implantation Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170322	Indice des documents de contrôle :	A
	Synoptique et détails de raccordement Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170323		A
	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence: STI-M1142-PRC-ALS-141180		C

N°	Désignation	Document ou valeur de référence	Type *	Statut **	Date	Nom	Signature
	Général						
1	Absence de coups et de griffes	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09/22	K.H	
2	Repère du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
2.1	**Repère Téléphone :**				TU - 1. 1. 24 Bis		
3	Repère du câble du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
3.1	**Repère Câble :**						
4							
5							
	Pose						
6	Fixations du téléphone d'urgence	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	M	C	07/09/22	KH	
7	Vérification du cheminement piéton avec gabarit normal	Voir Page 2	M	N.C	07/09/22	KH	
8	Vérification du cheminement piéton avec gabarit réduit (utilisé si impact avec gabarit piéton normal)	Voir Page 2	M	N.C	07/09/22	KH	
9							
	Câblage						
10	Fixation des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09/22	KH	
11	Respect des rayons de courbures des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09/22	KH	
12	Connecteur SOCAPEX	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	N	07/09/22	KH	

* Type de contrôle : V = Visuel, M = Mécanique, E = Electrique, O = Optique

** Statut : C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicable

Observations :

N° S'ème 469705

Panne CTS V1 L1, Connecteur SOCAPEX non connecté au Rupteur.

Liste des demandes de dérogation

Voie	Inter station	Nom de l'équipement	Demande de dérogation cheminement piéton réduit	Pas d'impact sur le gabarit cheminement piéton
V1	HDV/PDB	TU-1.1.23BIS		
V1	HDV/PDB	TU-1.1.24BIS	OUI	
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24BIS		
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24TER		

Les gabarits de références :

Gabarit Piéton Normal



Gabarit Piéton Réduit



Le centre du gabarit réduit est à poser à 25 centimètres du bord du cheminement côté voie

ALSTOM	Fiche de contrôle	Fiche type	Indice
		FCT 504bis	A

Installation de la téléphonie d'urgence - Ligne

Fiche N° :		Date de contrôle :	7/09/22
		Nom de l'installateur :	TURBELIN Guillaume
		Nom du vérificateur:	HENCHIRI Karim

Documents utilisés pour les contrôles :	Plan d'implantation Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170322	Indice des documents de contrôle :	A
	Synoptique et détails de raccordement Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170323		A
	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence: STI-M1142-PRC-ALS-141180		C

N°	Désignation	Document ou valeur de référence	Type *	Statut **	Date	Nom	Signature
	Général						
1	Absence de coups et de griffes	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	7/09/22	H.K	
2	Repère du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
2.1	**Repère Téléphone :**				TU-1.1.23 BIS		
3	Repère du câble du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
3.1	**Repère Câble :**						
4							
5							
	Pose						
6	Fixations du téléphone d'urgence	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	M	C	7/09/22	H.K	
7	Vérification du cheminement piéton avec gabarit normal	Voir Page 2	M	C	7/09/22	H.K	
8	Vérification du cheminement piéton avec gabarit réduit (utilisé si impact avec gabarit piéton normal)	Voir Page 2	M	NA	7/09/22	HK	
9							
	Câblage						
10	Fixation des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	7/09/22	H.K	
11	Respect des rayons de courbures des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	7/09/22	HK	
12	Connecteur SOCAPEX	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	NC	7/09/22	HK	

* Type de contrôle : V = Visuel, M = Mécanique, E = Electrique, O = Optique

** Statut : C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicable

Observations :

- N°Série 469704
- Panne CTS V1 L1, Connecteur SOCAPEX non connecté au Rupteur.

Liste des demandes de dérogation

Voie	Inter station	Nom de l'équipement	Demande de dérogation cheminement piéton réduit	Pas d'impact sur le gabarit cheminement piéton
V1	HDV/PDB	TU-1.1.23BIS	NON	
V1	HDV/PDB	TU-1.1.24BIS		
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24BIS		
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24TER		

Les gabarits de références :

Gabarit Piéton Normal



Gabarit Piéton Réduit



Le centre du gabarit réduit est à poser à 25 centimètres du bord du cheminement côté voie

ALSTOM	Fiche de contrôle	Fiche type	Indice
		FCT 504bis	A

Installation de la téléphonie d'urgence - Ligne

Fiche N° :		Date de contrôle :	
		Nom de l'installateur :	TURBELIN Guillaume
		Nom du vérificateur:	HENCHIRI Karim

Documents utilisés pour les contrôles :	Plan d'implantation Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170322	Indice des documents de contrôle :	A
	Synoptique et détails de raccordement Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170323		A
	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence: STI-M1142-PRC-ALS-141180		C

N°	Désignation	Document ou valeur de référence	Type *	Statut **	Date	Nom	Signature
	Général						
1	Absence de coups et de griffes	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09	K.H	
2	Repère du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
2.1	**Repère Téléphone :**				TLI-21.24 BIS		
3	Repère du câble du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
3.1	**Repère Câble :**						
4							
5							
	Pose						
6	Fixations du téléphone d'urgence	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	M	C	07/09	K.H	
7	Vérification du cheminement piéton avec gabarit normal	Voir Page 2	M	NC	07/09	K.H	
8	Vérification du cheminement piéton avec gabarit réduit (utilisé si impact avec gabarit piéton normal)	Voir Page 2	M	N.C	07/09	K H	
9							
	Câblage						
10	Fixation des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09	KH	
11	Respect des rayons de courbures des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09	KH	
12	Connecteur SOCAPEX	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09	KH	

* Type de contrôle : V = Visuel, M = Mécanique, E = Electrique, O = Optique

** Statut : C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicable

Observations :

N° Série 469700

Liste des demandes de dérogation

Voie	Inter station	Nom de l'équipement	Demande de dérogation cheminement piéton réduit	Pas d'impact sur le gabarit cheminement piéton
V1	HDV/PDB	TU-1.1.23BIS	1	
V1	HDV/PDB	TU-1.1.24BIS		
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24BIS	OUI	
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24TER		

Les gabarits de références :

Gabarit Piéton Normal



Gabarit Piéton Réduit



Le centre du gabarit réduit est à poser à 25 centimètres du bord du cheminement côté voie

ALSTOM	Fiche de contrôle	Fiche type	Indice
		FCT 504bis	A

Installation de la téléphonie d'urgence - Ligne

Fiche N° :		Date de contrôle :	7/09/22
		Nom de l'installateur :	TURBELIN Guillaume
		Nom du vérificateur:	HENCHIRI Karim

Documents utilisés pour les contrôles :	Plan d'implantation Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170322	Indice des documents de contrôle :	A
	Synoptique et détails de raccordement Téléphonie d'Urgence - Ligne: STI-M1143-Li001-SCH-ALS-170323		A
	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence: STI-M1142-PRC-ALS-141180		C

N°	Désignation	Document ou valeur de référence	Type *	Statut **	Date	Nom	Signature
	Général						
1	Absence de coups et de griffes	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09/22	K.H	
2	Repère du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
2.1	**Repère Téléphone :**				TU-2.1.24 TER		
3	Repère du câble du téléphone d'urgence	Plan d'implantation Téléphonie d'urgence	V				
3.1	**Repère Câble :**						
4							
5							
	Pose						
6	Fixations du téléphone d'urgence	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	M	C	07/09/22	KH	
7	Vérification du cheminement piéton avec gabarit normal	Voir Page 2	M	NC	07/09/22	KH	
8	Vérification du cheminement piéton avec gabarit réduit (utilisé si impact avec gabarit piéton normal)	Voir Page 2	M	NC	07/09/22	KH	
9							
	Câblage						
10	Fixation des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09/22	KH	
11	Respect des rayons de courbures des câbles	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09/22	KH	
12	Connecteur SOCAPEX	Procédure d'installation du système Téléphonie d'urgence	V	C	07/09/22	KH	

* Type de contrôle : V = Visuel, M = Mécanique, E = Electrique, O = Optique

** Statut : C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicable

Observations :

N° 469703

Liste des demandes de dérogation

Voie	Inter station	Nom de l'équipement	Demande de dérogation cheminement piéton réduit	Pas d'impact sur le gabarit cheminement piéton
V1	HDV/PDB	TU-1.1.23BIS		
V1	HDV/PDB	TU-1.1.24BIS		
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24BIS		
V2	HDV/PDB	TU-2.1.24TER	OUI	

Les gabarits de références :

Gabarit Piéton Normal



Gabarit Piéton Réduit



Le centre du gabarit réduit est à poser à 25 centimètres du bord du cheminement côté voie